

1996-06-11. 2 st jordprover uttogs, och sändes till Lab. för siktanalys. Närvarande vid provtagning Ove Jones, Korpholens Jaktvårdsomr. Proven togs på c:a 40-50 cm djup från nuvarande markyta. <sup>Vatten</sup> På botten av provgropen, ca 60-70 cm under markytan uppmanat Ove Jones att gräva de bef. avdräneringsdikena 0,5 m djupare

1996-06-11 2 st jordprover uttogs, och sändes till lab. för siktanalys. Närvarande vid provtagningen Ove Jones, Korpholens Jaktvårdsomr. Proven togs på c:a 40-50 cm djup från nuvarande markyta. Vatten på botten av provgropen, ca 60 - 70 cm under markytan. Uppmanat Ove Jones att gräva de bef. avdräneringsdikena 0,5 m djupare.

#### Anmärkning

Beslut om godkännande av infiltrationen togs två år och två månader innan provtagning gjordes. Provtagningsresultatet (om provtagningen utförts på korrekt sätt) är avgörande för hur avloppsfrågan skall lösas. Här har aktiviteterna skett i fel ordningsföljd samt på felaktigt sätt!

ur SVEA RIKES LAG:

Jordabalken, 3 kap. (Rättsförhållande mellan grannar)

§ 3 Den som ämnar utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete på sin mark skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses vara nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark.